



RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAÇÃO - 10/05/2024 - 12h00min

BLOQUEIO TOTAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	02/05/2024	1ª	Pirapó	ERS 550, km 23	Ponte do rio Ijuí/Mirim INTERDITADA água passando por cima.
2	30/04/2024	2ª	Dilermando de Aguiar	BRS 287, km 05	Queda Cabeceira da ponte
3	30/04/2024	2ª	Colinas	ERS 129, km 48	Pista submersa
4	01/05/2024	2ª	Encantado	ERS 129, km 67 e 68	ACESSO APENAS VEIC EMERGENCIA
5	01/05/2024	2ª	Mucum	ERS 129, km 91	Queda da Pista
6	29/04/2024	2ª	Venancio Aires	ERS 130, km 26	Pista Submersa
7	18/11/2023	2ª	Venancio Aires	ERS 130, km 37	Via bloqueada por erosão na pista
8	30/04/2024	2ª	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Pista Submersa
9	30/04/2024	2ª	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Laleado e Arroio do Meio
10	03/05/2024	2ª	Faxinal do Soturno	ERS 149, km 140	Queda da cabeceira da ponte
11	03/05/2024	2ª	Nova Palma	ERS 149, km 150	Erosão na rodovia
12	03/05/2024	2ª	Nova Palma	ERS 149, km 160	Obras na rodovia
13	30/04/2024	2ª	Petinga Seca	ERS 149, km 92 e 93	Trânsito liberado veículos leves (desvio por estrada próxima)
14	03/05/2024	2ª	Encantado	ERS 332, KM 06	Cabeceira da ponte desmoranando, não tem condições de pesados
15	30/04/2024	2ª	Doutor Ricardo	ERS 332, km 13	Queda de barreira, SOMENTE VEIC EMERGENCIA
16	30/04/2024	2ª	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Queda de cabeceira de ponte
17	30/04/2024	2ª	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte
18	03/05/2024	2ª	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interditada
19	30/04/2024	2ª	Agudo	ERS 348, km 51	Erosão do asfalto
20	03/05/2024	2ª	Sao Jeronimo	ERS 401, km 06	Pista submersa
21	03/05/2024	2ª	Charqueadas	ERS 401, km 11 e 12	Pista submersa
22	02/05/2024	2ª	Sao Jeronimo	ERS 401, km 17 e 18	Pista submersa
23	02/05/2024	2ª	Rio Pardo	ERS 403, km 01	Pista submersa
24	02/05/2024	2ª	Cacequi	ERS 640, km 15 e 17	pista com erosão
25	30/04/2024	2ª	Candelária	RSC 287, km 135 ao 138	Queda da estrutura da ponte - trecho interditado para obras
26	01/05/2024	2ª	Novo Cabrais	RSC 287, km 167 ao 169	Cabeceira da ponte desmoranando
27	30/04/2024	2ª	Santa Maria	RSC 287, km 226	Queda da estrutura da ponte
28	01/05/2024	2ª	Venancio Aires	RSC 287, km 57 ao 60	Erosão no asfalto
29	30/04/2024	BALSA	Taquari	R. Navegantes, 1-85 - Praia	Barca Taquari - General Câmara (fora de operação)
30	30/05/2024	BALSA	Triunfo	R. 25 de Outubro	Balsa Triunfo - São Jeronimo (fora de operação)
31	30/04/2024	BALSA	Triunfo	R. da Barca, 2762-2878	Barca de Barreto (fora de operação)
32	30/04/2024	2ª	Toropi	VRS 805, km 20	Pista submersa / Cabeceira da Ponte cedendo
33	03/05/2024	2ª	Cachoeira do Sul	VRS 809, km 05	Pista submersa
34	09/05/2024	2ª	Uruguaiana	VRS 834, KM 03	Acúmulo de água na pista
35	01/05/2024	2ª	Taquari	VRS 868, km 04	Água sobre a Pista, localização incerta
36	01/05/2024	3ª	Taquara	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto
37	30/04/2024	3ª	Farroupilha	ERS 122, km 42 ao 48	Erosão no asfalto e queda de barreira
38	01/05/2024	3ª	Maratá	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto
39	02/05/2024	3ª	Itati	ERS 417, km 09	Ponte rompeu
40	03/05/2024	3ª	Bento Gonçalves	ERS 431, km 05	Queda de barreira
41	18/11/2023	3ª	Bento Gonçalves	ERS 431, km 22	Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou
42	10/05/2023	3ª	Sao Francisco de Paula	ERS 453, km 200	Risco de deslizamento
43	01/05/2024	3ª	Maquie	ERS 484, km 16	Queda da ponte
44	02/05/2024	3ª	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Erosão da rodovia
45	02/05/2024	3ª	Bento Gonçalves	ERS 444, km 19	Queda de barreira
46	01/05/2024	3ª	Farroupilha	ERS 448, km 44	Queda de barreira
47	04/05/2024	3ª	Vale Real	ERS 452, km 16	Queda de Barreira
48	02/05/2024	3ª	Itati	ERS 486, km 05	Queda de barreira
49	03/05/2024	3ª	Feliz	VRS 826, km 04	Queda de barreira
50	02/05/2024	3ª	Alto Feliz	VRS 826, km 13	Fios de energia sobre a pista
51	30/04/2024	3ª	Feliz	VRS 843, km 00	Queda da estrutura da ponte (informado pelo DAER)

BLOQUEIO PARCIAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	06/05/2024	1ª	Marcelino Ramos	ERS 126, km 05	Queda de barreira
2	03/05/2024	1ª	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
3	02/05/2024	1ª	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
4	29/04/2024	2ª	Encantado	ERS 129, km 76 ao 79	Áncoras e entulhos na pista
5	01/05/2024	2ª	Mucum	ERS 129, km 82	Áncoras e entulhos na pista
6	04/05/2024	2ª	Encantado	ERS 332, KM 08	Erosão do asfalto
7	06/05/2024	2ª	Sobradinho	ERS 347, km 22	Erosão na rodovia
8	30/04/2024	2ª	Candelária	ERS 400, km 18	Queda de barreira
9	01/05/2024	2ª	Santa Cruz do Sul	ERS 418, km 19	Rachaduras no asfalto
10	02/05/2024	2ª	Teutonia	ERS 419, km 07	Deslizamento de Terra
11	29/04/2024	2ª	Forquethina	ERS 421, km 18	Pista submersa
12	29/04/2024	2ª	Venancio Aires	ERS 422, km 64	Queda de barreira
13	18/11/2023	2ª	Santa Barbara do Sul	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
14	06/05/2024	2ª	Westfalia	RSC 453, km 3 (9130)	RSC-453 acesso 9130 à Imigrante
15	30/04/2024	2ª	Boa Vista do Sul	RSC 453, km 75	Queda de barreira
16	30/04/2024	2ª	Sobradinho	RSC 481, km 111	Queda de barreira
17	03/05/2024	2ª	Silveira Martins	VRS 804, km 08	Autorizado veículos leves
18	01/05/2024	2ª	Arroio do Meio	VRS 811, km 01	Água sobre a rodovia
19	02/05/2024	3ª	Tres Coroas	ERS 115, km 24 e 25	Erosão no asfalto (Pare e siga)
20	02/05/2024	3ª	Canella	ERS 238, km 52	Matão pista
21	03/05/2024	3ª	Veranópolis	ERS 355, km 03	Deslizamento
22	01/05/2024	3ª	Fagundes Varela	ERS 355, km 09	Pista submersa
23	03/05/2024	3ª	Colipora	ERS 359, km 15	queda de barreira
24	02/05/2024	3ª	Vila Flores	ERS 437, km 08	Liberada para veículos leves
25	02/05/2024	3ª	Vila Flores	ERS 437, km 10	Liberada para veículos leves
26	02/05/2024	3ª	Farroupilha	VRS 813, km 13	Queda de barreira
27	12/12/2023	3ª	Alto Feliz	VRS 826, km 11	Erosão do asfalto e queda de barreira